

Arbeitsplatten-Öl

Produktbeschreibung

Konservierungsmittelfreies Öl zur Pflege beanspruchter Holzoberflächen im Innenbereich.

Eigenschaften

- Betonung der Holzstruktur
- gutes Eindringvermögen
- wasser- und schmutzabweisend
- fleckenbeständig gegen Kaffee, Rotwein, Bier etc.
- für Kinderspielzeug geeignet - zertifiziert nach DIN EN 71-3
- geruchsarm und atmungsaktiv
- konservierungsmittelfrei – allergikerfreundlich
- auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- lebensmittelecht
- farblos

Anwendung

Ideal geeignet zur Erstbehandlung und regelmäßigen Pflege von hölzernen Arbeitsplatten, Möbeln und Spielzeug im Innenbereich.

Untergrund

- alle Hart- und Weichhölzer

Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 30-40ml / m²
Reichweite: ca. 12m² bei einem Anstrich

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Trocknung

Oberflächentrocken: nach ca. 3-5 h
Überstreichbar: nach ca. 12 h (1. Behandlung) / nach ca. 8h (2. Behandlung)

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Langöliges Alkydharz, spezielle pflanzliche Fettsäuren, Additive (Hilfsstoffe).

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC.

Untergrundvorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malerkrepp abkleben.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- Alte Farb- und Lackanstriche entfernen.
- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- / fett- / wachs- und politurfrei frei, fest und tragfähig sein
- Zur Untergrundbehandlung Holzschliff beginnend ggfs. 60-80-120er Körnung.
- Feiner Endschliff mit 240-320er Körnung und anschließend gründlich entstauben.
-

Weitere vorbereitende Maßnahmen:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C. Vor Verarbeitung auf Hautbildung achten und diese ggf. abnehmen. Bei Auffrischung an verdeckter Stelle Probe anwendung durchführen.

Verarbeitung

VINCENT Arbeitsplatten-Öl mit Pinsel oder Roller dünn und gleichmäßig auftragen und verstreichen.

Nach 10 Minuten Einwirkzeit nochmals auftragen und nach weiteren 10 Minuten überschüssiges Öl mit einem sauberen, fusselfreien Tuch von der Fläche abnehmen.

Holzbeschaffenheit, Schliff und Arbeitstechnik beeinflussen die Qualität der Oberfläche. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.

Warme Belüftung beschleunigt die Trocknung, Kälte und Feuchtigkeit verzögern beträchtlich. Nicht für bläueanfällige Hölzer in Feucht räumen geeignet. Reinigen und Pflegen: Mit Möbelreiniger. Zur Auffrischung: Mit 320er Körnung anschleifen und anschließend dieses Arbeitsplatten-Öl wieder auftragen.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Pinselreiniger säubern.

Arbeitssicherheit / Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben, eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 111).

Mit Vincent-Arbeitsplatten-Öl getränkte Lappen oder Ölbindemittel können sich beim Kontakt mit der Luft evtl. selbst entzünden und sollten daher im Freien, auf einer feuerfesten Unterlage ausgebreitet und getrocknet werden.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl. Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2). Staub- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske verwenden!. Bei Berührung oder Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.