

Warn- und Sicherheitshinweise zu Produkten von Hibitaro GmbH

- Tragen Sie beim Schneiden und Bohren immer eine Schutzbrille und Handschuhe
- Achten Sie nach dem Schneiden auf die scharfen Kanten der Profile an der Schnittstelle
- Halten Sie beim Schneiden von Profilen immer einen Sicherheitsabstand zu Ihrem Gesicht und Ihren Augen ein
- Verwenden Sie für das Zuschneiden der Profile nur Werkzeuge, die für das Schneiden von Aluminium ausgelegt sind
- Schneiden Sie die Profile auf einer ebenen Fläche und sichern diese gegen ein mögliches Verrutschen ab
- Vorsicht - die Enden des Profils sind nach dem Zuschneiden heiß

